

تقديم لجنة ElCoM الأكاديمية

حلول تقارير مختبر :

مشاغل هندسية

جزيل الشكر للمهندس:

بشار العقابية



الاسم: بشار عبد القادر الحماليه | الرقم الجامعي: 1440224 | (مشغل السباكة)

أولاً: إجراءات السلامة العامة في مشغل سكب المعادن:

١) ارتداء لباس مناسب بحيث تكون الأكمام طويلة والملابس مرتبطة.

٢) ارتداء كموف حراري، ووضع كمامات مناسبة.

٣) ارتداء نظارات واقية سقافية تحمي العينين من الحرارة المباشرة والأبخرة المتصاعدة عند حملية الظهر.

٤) وجود تهوية مناسبة وإهانات في المشغل.

٥) ارتداء جناء مناسب يحمي الفرد من أي شيء قد يسقط عليهم.

٦) التركيز أثناء نقل المادة المتصاعدة وبعدها داخل القالب بعناية.

لا بعد الانتهاء منه حيث المسافة يتم إمساكها باستخدام الملقظ ويريد لها بالماء ولا تمسك باستخدام الكموف الحراري نظرًا للحرارة العالية المسبوكة.

* يجب على المتدرب مراعاة الأمور التالية في مشغل السباكة:

١) عتّ تشغيل الأفران والعبث بالأدوات إلا بعدأخذ كافة مستلزمات السلامة ولكن إشراك المدرب

٢) التقيد بتعليمات السلامة حسب توجيهات المدرب.

٣) على المتدرب الإلتزام بملابس العمل المحتملة بالمشغل هوال فتره تواجد فيه.

* تهدف السلامة المهنية إلى حماية عناصر الانتاج، وهي:

١) القوى البشرية. ٢) الآلات والماكينات والمعدات. ٣) المواد الأولية والمحسنة.

ثانياً: العدد والأدوات المستخدمة في المشغل:

١) العدد اليدوي: ٢) مسطحة معدنية؛ لتسوية سطح الرمال في القالب ٣) مدق المقالب؛ لتفريغ الرمال ٤) ملقة التوسيع؛ لتوسيع مدخل قناء الهواء ٥) مشغل الرمال ٦) مطرقة الرمال ٧) فرشاة تنظيف ٨) معرفة الصب المعدني ٩) منفاص؛ لإزالة ذرات الرمال.

١٠) القوالب؛ وتتكون من جزئيه حلوي وسفلي.

١١) قواعد خشبية؛ لوضع القوالب عليها وتسهيل حملية قليها.

١٢) أفران السباكة؛ وتعمل على مههر المعادن مثل الألمونيوم في هذا المشغل.

١٣) المواد الأولية: ١) رمل السيليكا ٢) سائكة الألمنيوم ٣) بودرة وفل الأسلحة

ومنع التهاب الرمال ٤) نماذج متقدمة.

نالثاً: التمارينات العملية في مسلسل المثلثة: (السبك في القوالب الرملية المؤقتة)

(١) التمارين الأول: حمل قالب رملي رطب

الخطوات:

الخطوة الأولى: حمل الجزء السفلي للقالب:

أ. يفتح الجزء السفلي منه القالب (الحالتي منه مسامير التثبيت) على لوح الخشب وذلك بعد التأكد من خلو اللوح منه أي رمال، مع مراعاة كونه مكانه القاء الجزء السفلي مع العلوى للأسفل؛ ليظهر المودع في وسط القالب.

ب. يفتح المودع في الجزء السفلي منه القالب بحيث يكون الجزء المسطح للمودع باتجاه لوح الخشب داخل الإطار بعيداً عن الأطراف الأربع.

ج. يفتح أول طبقة منه رمل السيليكا الرطب فوق المودع مع حفورة تأخيلها للتخلص من الكتل الكبيرة حتى تتجنب وجود الفراغات في القالب.

د. بعد أنه يُعطي المودع بطيئاً الرمل المتأخر نملاً الجزء السفلي بالرمل دون الحاجة للتخلص. بعد ذلك نقوم ببنائه الرمال باليد وباستخدامه ذلك الرمال الخشبي بحيث يتم الترب بقوه هوسفة المحافظة على المسامات الترابية منه أجل حروج المسامات ولذلك الترب بقوه على الأطراف فقط.

هـ. بعد تجيئه لجزء السفلي منه القالب بالرمال نسوي السطح واستخدامه مسطرداً المسطورة المساوية.

إـ. يفتح الجزء السفلي منه لوحى الخشب ونقله لمخرج تكسير القالب عند عملية القلب.

الخطوة الثانية: حمل الجزء العلوي للقالب:

أـ. تركب الجزء العلوي على السفلي بالاستukanة بثقوب ومسامير التثبيت مع إضافة رمل سيليكا جافا على سكل بودرة على سطح الرمل الراطب لنعزل الجزء العلوي منه السفلي منه القالب ليسهل فصلهم عن بعضهم.

بـ. تركب القناة الهابطة في مكانها بحيث يكون الماس المحروق لأسهل لسهولة سحبه لاحقاً، وتنثبت باليد دوره أي فتح على لها.


جـ. يدخل الرمل فوق المودع وحول قنادل الصب حتى يُعمل على بعد ذلك تبدأ بملء الجزء العلوي بالرمل ونبأ منه الجهة البعيدة عن القناة الهابطة ثم نوزعه حولها حتى لا تسقط.

دـ. وكما فعلنا في الخطوة السابقة نذكر الرمل ونفخه ونبأ حول القناة الهابطة ثم نحمل لباقي السطح ثم نسوي السطح.

هـ. تدور قطعة قنادل الصب حتى يسهل سحبها ثم نقوم بتكميل نسوية السطح واستخدامه مسطرداً المسطورة المساوية.

إـ. نقلب القالب بعد وصفه منه لوحى الخشب وترفع الجزء السفلي لتجدد المودع قد سقط على السطح الداخلي للجزء العلوي، ونضعه بجانبه.

جـ. قبل تسخير القالب نقوم بتوسيع هجرى الصب بحيث يصبح يشكل مخروطياً باستخدامه ملحة



الخطوة الثالثة: تجهيز القالب وهي المعدة:

لتم تجفيف القالب بالثار ليعطى هزيراً من التفاسخ

ويتركب الجزء العلوي على السفلي. بعد ذلك يُثبت

المعدة المظهور في القالب وبعد لحظات يأخذ شكله وبدلاه.

(٣) التمرية الثاني: تجهيز قالب رملي رطب يحيى بداخله على قلب رملي جافا.

= الخطوات:

١- بعد وفتح الجزء السفلي من قالب على لوح الخشب كما في التمرية الأولى نأخذ المقسم الذي لا يحيى على بروز (مسامي) من المفodge المحكم من قطعه ونقلبه على الوجه الأملس، بعدها نقوم بعمل الجزء السفلي كما في التمرية الأولى.



٢- بعد الانتهاء من الجزء السفلي للقالب نفتح بعده لوح الخشب ونقلبه، بعدها نركب المقسم الثاني من المفodge على المقسم الأول المترعرع في الجزء السفلي من القالب ثم نركب الجزء العلوي منه القالب السفلي ثم نكرر الخطوات السابقة لإدخال الجزء العلوي من القالب كما في التمرية الأولى.

٣- تدور قطعة قناة الصب ونسجها، وبعد تسوية سطح الرمل نقلب القالب بعد وفتح بعده لوح الخشب ونرفع الجزء السفلي للقالب لنجد المقسم الأول الذي لا يحيى على بروز ظاهراً على سطح الجزء العلوي للقالب فنفتح بجانبها ونسحب المقسم الثاني بهدوء فيه البروز الخارج منه.

٤- نفتح الجزء العلوي من القالب على لوح الخشب ونقوم بتوسيع هيجري قناة الصب باستخدAmy ملقة التوسعة كما فعلنا في التمرية الأولى.

٥- يتم فتحماً تجهيز الباب الذي يوضع داخل فراش القالب للرسول على قطعة مجاورة، حيث تُفتح الباب داخل هياكله خاصته تسمى هياكل الباب، وتتضمن منه الخشب أو المعدن، ولذلك الصدوفة هذه جزأيه بحيث يسهل إخراج الباب منه.

٦- يوضع الباب في التجويف المخصص له في أحد نصفي القالب ثم يُغلق النصفين على بعضهما، بعد ذلك يُصب المعدن المذكور في القالب وبعد أن يجف المعدن نخرج منه القالب الرملي ونكسر الباب لدخوله على القطعة المجاورة



* **هذه أهم العيوب المتوقعة لظهورها في حالة عدم اتقان العمل؛ عدم اكتمال الشكل المطلوب**
وذلك إما لعدم التأكد منه خروج العازات، أو لعدم حسب المعدن بالكمية المطلوبة، مما يتوقع أنه يتخلل المعدن بعده السقوفه إذا لم يتم التأكد من تفاسير الرمل.

٦. أولاً: إجراءات السلامة والوقاية في المسلح

- ١. أن تكون ملابس العمل ملائمة وغير فضفاضة مع ارتداء ملابس مناسب.
- ٢. ارتداء أدوات الوقاية الشخصية كالقفازات والنظارات الواقية.
- ٣. تنبيت المفعول الحشبي على الملحفة، حيثًا قبل بدء العمل، راحتيار الوهنفية الملائمة لذلة.
- ٤. عدم وضع العبر والأدوات الحادة في أماكن غير مناسبة كجيبات الملابس واستخدامها بشكل آمن.
- ٥. عدم استخدام عذر وأدوات غير مسنونة والتي يدون مقابضها (المبرد الذي يأتي بدون مقابض).
- ٦. عدم إرتداء النساء قناع العبر أو قدفعها بين الزملاء أثناء وبعد الانتهاء من العمل.
- ٧. استخدام العبر والأدوات المناسبة لتنفيذ العمل المطلوب وإمساكها بالطريقة الصحيحة حتى لا تعرفن للخطر أو الأذى.

* يجب على المتدرب مراعاة الأمور التالية في مشغل التجارك:

- ١. عدم تسفييل الماكينات والعين بها إلا بعدأخذ كافة مستلزمات السلامة ولتحت إشراف المدرب.
- ٢. التقيد بتعليمات السلامة حسب توجيهات المدرب.
- ٣. على المتدرب الالتزام بملابس العمل الخاصة بالمشغل طوال فترة تواجده فيه.

٧. ثالثاً: الأدوات والعتاد المستخدمة في المسلح

- ١. أدوات الخياطة: وتسخدم لتحديد وقیم الأطوال والزوايا، وتشتمل: a) هر السريط المعدني b) عسطرة عاديّة c) مسطرة زاوية ٩٠/٤٥°
- ٢. أدوات التقطيع: وتسخدم لقطع المسخولات وتحديد أماكن العمل، مثل: الشكار الذي يستعمل لرسم خطوط موازية لحافة الحشب.
- ٣. أدوات الطرق: وتشتمل: d) الشاكس: وسيعمل لدور المساهير المختلفة e) الدفامة: وهي مطرقة ذات رأس خشبي أو مطاطي تستعمل للطرق على الأدوات الفاصلة كالإرميل وتسخدم لدور الأنساب على بعضها البعض.
- ٤. أدوات النقر والنقب: وتسخدم في حملات الحفر والتغريغ، مثل: الإرميل وهو عبارة عن قطعة مستقيمة من المفلاز الصلب مشطوفة وجاءه الطرف ذو مقابضه خشبي أو بلاستيكية.
- ٥. أدوات المسح: وتسخدم لمسح السطوح والحواف وتنحيمها، وتشتمل الفأرات بمختلف أنواعها، مثل: فآردة التغريم والتي تستخدم لتسويه السطوح الخشبية.

٤. أدوات النشر والقطع :- وهي أدوات تستخدَم لعمليات النشر الطولي (باباًجاه ألياف الحسب) أو النشر العرضي (متنامد مع الواح الحسب)، وتشمل: ٢) هنشار المساحة ب) هنشار سراويل ج) هنشار الراوية

ويم شحدَّ أُسنان الهنشار بوساطة برد العاده يتاسب وحجم الأسنان، كما يتم إماله أُسنان الهنشار لليمين واليسار بوساطة هاكيات خاصة ويسعى هذه العملية بالتفليج وذلك لتسهيل حركة الهنشار أثناء النشر.

٥. أدوات البرادك :- تستخدَم بيارد الأختشاب لتنظيف وبرد الأختساب، حيث تكون أُسنانها باردة وخشنَّة وناعمة.

٦. أدوات أخرى :- كالمساعير، وقلم رصاص التعليم، وورقة زجاج التعليم، الغراء.

* لم نقم باستخدَم أي جهاز أو آلَة كمِرائية في أعمال التجاره حلال المشغل لكنه تم المعرف على بعضها: كالهنشار الشرطي والهنشار الدائري.

٣. أنواع الأختساب:

١) الأختساب الطبيعي: ج) خشب : البلوط، والزان الصباري، وأغصان السرو اللينة.

٢) الأختساب المصنوع : وهي عبارة عن الواح من الخشب يتم تقطيعها بعد معالجتها بطريق مختلف، من أنواعها:

٣) الخشب المعاكس (Ply Wood) : وهو عبارة عن رقائق من الخشب الطبيعي أو المفشرة يُركب بالغراء بحيث يكون الوجهان يعكسان اتجاه الحشوة
٤) الخشب المنقوط (Chip Wood) : وهو عبارة عن نشاره أختساب وتحليله من الغراء، يُركب
بميكابس خاصة.

٥) خشب الاليت (Blak Wood) : وهو عبارة عن أختساب طبيعي ذات قياسات معينة،
يُركب بالغراء بين لوكيه من الخشب المعاكس.

٦) Medium-density fiberboard : MDF

وتنسدَم الأختساب المصنوع للتغلب على العيوب الموجودة في الأختساب الطبيعي، وهي:
١. اللتواء ٢. التسوس ٣. العقد الكبيرة ٤. التفسخات والتشققات

رابعاً: التمارين العملية في مستشفى التجارب


(1) التمرين الأول: وظيفة رفيف على زهرة وستستخدم هذه الورقة لزيادة طول القطع الحسيني

الخطوات:

١. نحضر قطعة من خشب السồi بقياس تجاري ($10 \text{ سم} \times 5 \text{ سم} \times 2.2 \text{ سم}$) ويتم تحديد (4 سم) من عرض القطعة باستخدام الزاوية القائمة ونعلم بقلم الرصاص.

٢. نضع هسمار السنكار على العلامة لتحديد مسافة (4 سم) ونمره على طول القطعة من الجهة المقابلة مع العلامة على ملامقة السنكار للقطعة ثم بعد ذلك نوضع العلامة بقلم الرصاص.

خط الناجي من السنكار



كيفية استخدام السنكار: نقوم بتحديد المكان باستخدام المسحورة أو المتر ثم نضع الرأس المدبب للسنكار على المكان الذي حددناه ثم نشد بعدي السنكار بعد أن تتأكد أن سطح السنكار منطبق على سطح القطعة، بعد ذلك نمسك السنكار منه الكبيرة بثلاثة أصابع ثم نهيل السنكار ونسحب على القطعة لأكثر منه طول الحفول على خط واضح.


٣. ثبتت القطعة على الملزقة بوضع الجزء المراد حفته الأعلى (الارتفاع على 4 سم) أي بشكل طوي

٤. حفّ الجزء الرأسي باستخدام المأر حتى الوصول إلى العلامة المطلوبة

٥. أخذ مسافة (4 سم) آخر لكته الآخر من طول القطعة باستخدام الزاوية القائمة ووهي علامة يقلم الرصاص.

٦. نمرر السنكار على عرض القطعة من جميع الجهات وتوسيع العلامة بقلم الرصاص

٧. أخذ نفس المسافة من سمك القطعة بوساطة الزاوية القائمة (1.1 سم) ووضع علامة فوق



ثمر السنكار على جانبي القطعة والرأس القريب

٨. ثبتت القطعة على الملزقة للنشر وستستخدم منشار سراوه الظاهر أو منشار الزاوية للنشر على سمك القطعة بشكل طوي حتى الوصول إلى سمك (1.1 سم) مع زياردة ملبي عن

٩. بعد ذلك ثبتت القطعة بشكل عمودي وستستخدم الإزميل رفيف الدائري والدقعات لإزالة الجزء

الرأسي عدد (1.1 سم) من سمك القطعة وذلك بتثبيت الإزميل على الجزء الرأسي ثم الطرد بالدقعات


١٠. تُحفّ الجواهيرية والأجزاء البارزة من القطعة بزاوية 45° بوساطة العبر كذلك تُحفّ

رأس وقاعدة القطعة من الأربع جهات.

١١. تُحفّ القطعة باستخدام الجزء المنشور باستخدام ورق

حفي زجاجي وذلك بعد تحرير الورقة الخارجية على حجم

حاد لمنع كسر المادة الاصطناعية



الجواهيرية
الجواهيرية
الجواهيرية
الجواهيرية


(٣) التمرن الثاني: عمل دوامة خشبية للمكتب

٤. الخطوات:

١. نحضر قطعتي خشب لابه يشكل هذل قائم الزاوية مقصوم الرأس وسبح قطع من خشب السويد بقياس (٥٠ سم × ٤.٥ سم × ٢ سم)

٢. نحدد قياسات المقطع الخشبي المراد تثبيتها على القطعة الثالثة باستخدام الزاوية المائلة مع قلم الرصاص على قاعدة ومؤخرة المثلث ثم نحدد العلامات باستخدام السكاكار وتوسيعها بقلم الرصاص على كلا جهتي المثلث.

٣. نثبت القطعة الثالثة على الملازمه للنشر باستخدام منشار سراوه الظهر ثم نقوم بحفر مكان النشر باستخدام المبرد لإرادة النحوات الناتجه من عملية النشر.



٤. نكرر السايم على القطعة الثالثة الثانية.

٥. نحضر القطع الخشبي السبعه ويحدده طولها المطلوب وهو (٥٠ سم) باستخدام المتر أو المسحورة مع قلم الرصاص ثم نفتح رأس السكاكار على الولامه ونقوم بتمريره حتى يصبح لدينا خط من جميع الجهات ونوضع العلامات باستخدام قلم الرصاص ثم نقوم بتنبيت المقطع على الملازمه لنشرها بالمنشار لإرادة الأجزاء الرايه ثم نحفر حوافي هذه القطع باستخدام المبرد ونقوم بتنديمها باستخدام ورق الزجاج.

٦. نأخذ قطعتين من الخشب والثانى سكونان فاعده الدواسه ونحدد على جوابها أماكنه ووضع المساعير حيث يكون طول المسمار هنف سلك القطعة المستطيله (٤ سم)

٧. نستخدم الساكسون لطرف المساعير في القطع الخشبي حتى تصل الطرف الآخر منها، ثم نطرقها مرة أخرى وهي متباعدة عن مكانها على القطعة الثالثة ليشكل مخفيف وذلك ليتشكل لدينا مكان المسamar ثم نقوم بدهنه الشربي ومسامر عن الجهة السفلية والجهة الداخلية له القطعة الثالثة بالغراء، ثم نقوم بوضع المسamar في مكان الذي قمنا بتنديمه ثم نقوم بطرقه وتثبيته حيث تكون الطرف يشكل حموري على المسamar وباستخدام المعرف وليس اليدين كامله.

٨. بعد إيهائنا منه الجرء السفلي للدواسه نأخذ قطعة خشبية ونضعها على الجرء العلوي يشكل عرضي وهذه لم نقوم بتنبيت المساعير كما في الخطوة السابقة على أطراف الشربي الخشبي ونقوم بوضع الغراء عليه من الجرء السفلي فقط ونقوم بتنبيت المساعير في مكانها وبعد ذلك نقوم بوضع شريحة أخرى على آخر الجرء العلوي للقطعة الثالثة ونكرر ما فعلناه للقطعة الأولى.

٩. نحضر المقطع العلقيه ونضعها يشكل متراهم في الفراغ بين القطعتين المتباينه لم نقوم بقياس المسافة الباقية ونقسمها على عدد الفراغات التي يجب تركها بين القطع التي سيتم تثبيتها.

١٠. نثبت المقطع واحدة تلو الأخرى ويتعد بمقدار المسافة التي حسبناها وذلك يتم بنفس الطريقة التي بتنا فيها القطعتين السابقتين.

أولاً: إجراءات السلامة العامة في مشغل الصناع:

• وسائل الوقاية الشخصية:

- ١) ارتداء ملابس مناسبة ذات أكمام طويلة ومرتبطة وفي حالة جيدة.
- ٢) ارتداء أحذية مناسبة تحمي القدمين من الأسباب الساقطة، وتكون خفيفة سهلة الحركة.
- ٣) ارتداء كموف مناسبة لحماية اليدين من الجروح أو المروق.
- ٤) لبس النظارات الواقية، وتكون شفافة رقبي العينيه للاجزاء المتطاير.
- ٥) تجنب ارتداء الاكسسوارات مثل الساعات والحوائط وغيرها.

• قواعد السلامة الخاصة بالأدوات اليومية:

- ١) وضع كل أداة في مكانها الصحيح المخصص لها.
- ٢) استعمال الأداة المناسبة لأداء العمل المطلوب.
- ٣) الاحتفاظ بالأدوات في مكان يسهل الوصول إليها، ويقل احتمال سقوطها.
- ٤) عدم استخدام الأدوات الفالقة أبداً.

• الشروط الصحيحة الواجب توافرها في المشغل:

- ١) المكان الكافي؛ ففيجب أن تكون جميع الماكينات موزعة في مكان العمل بشكل يسهل التنقل بينها.
- ٢) الجو الصحي؛ ففيجب أن يكون هناك العمل جيد التهوية.
- ٣) الإضاءة المناسبة؛ ففيجب أن تكون الإضاءة مناسبة لا حماقة ولا مبهرة.
- ٤) أرضية الموضع يجب أن تكون خشنة وليس فلساً حتى لا تسبب الانزلاق.
- ٥) وجود طفایات الحريق.
- ٦) سقفه المنخفض؛ ففيجب أن يوجد في مكان العمل عازل للصوت العالي، أو ليس سدادات الأذى.
- ٧) وجود باب للطوارئ؛ في أحدى زوايا المشغل بالإهانة للباب الرئيسي ويجب أن يكون باب الطوارئ في اتجاه معاين لاتجاه الباب الرئيسي.

٣- أدوات وأدوات وأجهزة المستخدمة في المسفل:

• العذر والأدوات السوية

١- الملزمه؛ وهي عبارة عن أداة تثبت على طاولة العمل وتستعمل في حمل المسخولات أثناء عملية التسخيف والبراد.

٢- الزاوية المقاومة؛ وتستخدَم لضبط حواف المسخولات وجعلها فائقة الرؤوبة.

٣- المسطرة المعدنية؛ وتستخدَم لقياس المسافات على المسخولات بالطريق المترجي والانسي.

٤- قلم تحديد هورنبيا (سوكه العلام).

٥- المقصات؛ وهي عبارة عن عدّة بدوبيّة تستخدَم لقص العناصر التي لا يتجاوز سمكها أربع ملليمترات على ثلاثة أنواع: ١) المقص المستقيم ٢) المقص الدائرى الأليم ٣) المقص الدائرى الأيسن.

٦- السبايك؛ وتستخدَم في سبيكة المعادن ولتحديد معالم التقويب.

٧- المتر المعدني؛ ويستخدَم لقياس الأطوال.

٨- المنشار؛ ويستعمل في قطع بعض المعادن.

٩- الأزاحيل؛ وتستخدَم في قطع المعادن وإزالة المخواص.

١٠- المطارق (السوواكيش)؛ وتستخدَم لطرد الهفائح لاستعمال المعادن في عمليات البرسمة.

١١- المبارد؛ وتستخدَم في تسخيل المعادن وإزالة الروافع الرائد.

• الأجهزة والآلات المستخدمة:

١- المثقاب الآلي (Drill Press)؛ ويستخدَم في ثقب المعادن عن طريق رئيس متحركة بالتنفس ترکب في ظرف المثقاب.

٢- التجاير (Bending Machine)؛ تستخدَم التجاير الكهربائية والميكانيكية في تشكيل ألواح الصاج حسب سمات الصاج المستخدمة، ويتم ذلك حسب الزاوية المطلوبة وحسب عدد اللبيات المطلوبة.

٣- مقص الرادفة السوية؛ ويستخدَم في قصها لبعض مقاطع الحديد، مثل: الزرابي، المربع، المعادن.

٤- ماكينة لحام النقطة = (Spot Welding)؛ حيث تقول هذه الماكينة من خلال مرور تيار كهربائي شديد عبر وصلة اللحام فيتتحول التيار الكهربائي إلى حرارة عالية.

٥- المقص الهيدروليكي (Hydraulic Shear)؛ ويستخدَم في قطع المعادن ذات الألواح الكبيرة إلى قطع معيّنة حسب القياس المطلوب، ويحتوي المقص على سكينتين احدهما معلوّبة تكون قاطعة للعنبر وأخرى سفلية في القاعدة التالية.

٦- طاولة العمل: وتعتبر من التجهيزات الأساسية في المسفل؛ لأنّه يتم تنفيذ معظم العمليات عليها.

ثالثاً: المتربي العملي في مشفى العيادة (عمل منفصل فتح):

أ. خامات التمرين: عيادة مغلقة يسمى (٦٩، ٤٧، ٨٠) ، و (٦٥، ٤٨) وبالقياسات التالية:

١. قياس: $80 \times 47 \times 69$ ملم (عدد ١)
٢. قياس: $70 \times 47 \times 65$ ملم (عدد ١)
٣. قياس: $200 \times 100 \times 69$ ملم (عدد ٤)
٤. قياس: $100 \times 35 \times 65$ ملم (عدد ٣)
٥. قياس: $100 \times 40 \times 69$ ملم (عدد ٣)

ب. العمليات الخامسة في الجزار التمرين:


١. عملية التخطيط والمقياس.
٢. عملية المفخن.
٣. عملية الشوي.
٤. عملية التقطيع.
٥. عملية اللحام (جهاز المقطع).

ج. خطوات تنفيذ التمرين:


يتكون المنقل منه ثلاثة أجزاء رئيسية يتم العمل على كل منها بشكل منفصل ثم تُجمع الأجزاء الثلاثة مع بعضها البعض.

الخطوة الأولى: عمل جسم المنقل (الهيكل):

إذ نحتاج إلى صناعة عيادة مغلقة ذات الأبعاد ($80 \times 47 \times 69$) ملم، تكون مسطحة ومستوية، باستخدام المسطورة نقوم بقيسها، ١١ ملم من جميع أطراف المسطورة ولakukan ذلك باستخدام شوكه العلام، ثم باستخدام ممحانا (التدبر المدروبي) نقصن المرباعات الناتجة من تقاطع الخطوط (المقاطع المخلطة)




٣. نقوم بتنشئي إلمن من كل طرف من الأطراف الأربع بعد تحديدها باستخدام آلة الثانية برأسية ١٨٠° حتى لا تكون حادة عند أطرافها مما يؤدي إلى إيهادها، ثم نستخدمها، ثم نستخدمها الثانية الدوارة لتنشئي الحواف الرائدة على رأسية ٩٠°.



ستواجه صعوبة في تشييف الحافة في حيرة على رأسية ٩٠° لذلك نضع قطعة من الخشب ونشيي العيادة عليها ٣

٤. بعد ذلك نقوم بتقسيم أحدى أطراف الصفيحة ذات البعد ٥٨، ملم إلى نهاية أحراز هيدرولي بمسافة ٨، ملم وننتهي بذلك على مسافة ٧، ملم بينهما.

القطعة الأولى: هيكل المثقل




٥. باستخدام أداة تحديد المراكز (السبائك) نقوم بوضع علامات على كل جزء من الأجزاء التثمانية وذلك بالفراغ عليها، ثم باستخدام المنقاب الآلي نعمل ثقوب فوق المراكز المحددة باستخدام ريشة مناسبة. ٦. لعمل أيدي لجسم المثقل نستخدم الصياغ بأرباد (١٥ × ٣٥ × ٦)، ملم، حيث تأخذ من هولها مسافة ٥، ملم من الطرفين وتشيّرها على زاوية ١٨٠°، وهو عرضها أناحد ٢، ملم.

٧. باستخدام عصق الصياغ اليدوي نقصن الكواكب الخارجية الثانية (المناطق المطللة).

٨. باستخدام المطرقة والثانية تشيكها حتى تدخل على شكل نصف دائري وتحاول ترتيب سكلتها بالمسطرة.

القطعة الثانية:

يد للهيكل



الخطوة الثانية: عمل حبيبة الرهاد:


٩. نحضر قطعة الصياغ ذات الغباس (٦٠ × ٢٧، ٦)، ملم، ونقوم باستخدام المسطرة وشوك العلام بتحديد ١٥ اعلم من جميع الأطراف ثم نقوم بقص المربوطات النائية من تفاصي الحفوط باستخدام المعدن اليدوي ثم تشيكها على زاوية ٩٠° باستخدام الثانية اليدوية.

١٠. نقوم بوساطة شوك العلام والمسطرة ب التقسيم طول الصفيحة إلى نهاية أحراز هيدرولي يعرفه ٣٥، رضيَّه، بعدها وما تبقى تقسَّى على مسافة ٧، ملم.


١١. بعد ذلك نقوم ب التقسيم عرضها الصفيحة إلى أربعة أقسام كل قسم منها يعرضه ٦، ملم

١٢. باستخدام أداة تحديد المراكز (السبائك) نقوم بوضع علامات على كل ثقب تفاصي خططه وذلك بالفراغ على السبيك، وهو ثم باستخدام المنقاب الآلي نعمل ثقبا فوق المراكز المحددة باستخدام ريشة مناسبة.

١٣. نفتح الفيني على السنديان ونطهره على مكان الثقب لتسويته سهلاً ثم نحفرها باستخدام المبرد.



١٤. لعمل أيدي لحبيبة الرهاد نحفر حبقيه على هذه الصياغ ذات الأبعاد (١٥، ٩ × ٣، ٥)، ملم ونحدد من ارتفاعه، اهم ونستخدم جهاز الشبيه الكهربائي تشيك على زاوية ١٨٠° حتى ينطبق على حسم الصفيحة، ثم تشيك على زاوية ٩٠° باستخدام الثانية اليدوية




٤. القطعة الرابعة: يد لصينية الرماد

الخطوة الثالثة: عمل أرجل المقل

١. نحضر أربع قطع من الصابون بقياس (٢٠ × ١٠ × ٥،٥) ملم وباستخدام المسطورة وشوكه العلام نقوم بتنقيمهما طولياً إلى قسمين متساويين ثم نأخذ ٥ ملم من هولها.
٢. في القسم العلوي من الصنفية بعد ٣ ملم من حزق المتنصف ونصله مع الحزق الذي على بعد ٥ ملم باستخدام شوكه العلام، ومن الأسفل بعد ٦ ملم من حزق المتنصف مسافة ٣ ملم ونصله مع الحزق الذي على بعد ٥ ملم.

٣. نقص القطع الخارجية (المطلاء) باستخدام مقص صاف طاولة، ثم نقوم بشربها على زاوية ٩٠° باستخدام


النهاية السدودة.



٥. القطعة الخامسة: سرجل المقل

الخطوة الرابعة: التجميع

١. نقوم بضم يد الهيكل في متنصف جسم المقل باستخدام جهاز اللحام النقفي.
٢. نلجم يد حسنية الرماد معها على بعد ١٨ ملم من حافة الصنفية.
٣. نلجم أرجل المقل مع الهيكل من النواحي الأربع.
٤. نركب جميع أجزاء المقل ونحصل عليه كاملاً.




أولاً: أساسيات مسلسل اللحام

أوّلًا: أنواع اللحام: تُنقسم اللحام إلى نوعين: ١) لحام كهربائي؛ ويشمل اللحام بالقوس الكهربائي. ٢) لحام عازبي؛ ويشمل لحام الأكسجين أسيتيلا.

أ. اللحام الكهربائي:

- أنواع مائنات اللحام الكهربائي: ١. مائنة لحام ذات التيار المتردد (AC).
٢. مائنة لحام ذات التيار المستمر (DC).
٣. مائنة لحام ذات التيار الموحد (AC-DC).

اللحام بالقوس الكهربائي: منه أفعول طرقه اللحام، حيث تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية مستخدمة في تسخين طرفتي الوصلة، فالمقسس الكهربائي، هو تفريخ للسخينة الكهربائية فيه قطبان خالدان وسط منه العازلات المؤينة تعرف بالبلازما ولا يولد القوس الكهربائي دون تأثيره الوسطي الحراري وتصل درجة حرارته إلى 600°C تقريبًا، ويكون القوس متوجهًا وحارًا ولا يمكنه رؤيته بالعينة المجردة، ويتسلل القوس بين قطب اللحام وقطعة العمل كما في السكك.



قطب اللحام: وهو عبارة عن سلك معدني محسن بطبقات من المواد المساعدة ويتكون من السلك نفسه الفعاظر المكونة للمعدة لحراره لحامه، ويكون أحد طرفيه محسنًا به أiguille مسكن بالعديم ليوصل التيار الكهربائي للسلوك.

ومن فوائد الودرة الكيميائية الطلي بها سلك اللحام:


١. تحسين خواص اللحام الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية.
٢. تساعد على استقرار القوس الكهربائي.

٣. جاذبية المعدة المندهر عن حرارته توليد غازات لحماية.

٤. جاذبية سطح اللحام بعد عملية اللحام.

٥. التخلص منه ببعض المواد العازلة للأكسجين، والنيتروجين، والهيدروجين.

وهما يجدر الإشارة إلى أنه قد وضعت المعايير لهذا التقطب من بعثة اللحام الأمريكية (AWS: American Welding Society)، كما في الشكل.




b. اللحام الغازية:

- اللحام بالأكسجين أسيطيك: يتم بهذه الطريقة اللحام بـ توليد الحرارة الاردة لصهر مركب الوجهة من تفاعل كيميائي طارد الحرارة، ويتم ذلك بـ غاز وقود هيدروكربوري الأسيطيك وبـ الأكسجين، حيث يعطي أعلى درجة حرارة عند تفاعلـ مع الأكسجين والتي تصل إلى 3200°C .

- غاز الأكسجين هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة وهو أقل قليلاً من الهواء وغير موهل للنيل الكهربيائي ويتم الحصول عليه من الهواء الجوي بطريقة التقطير المزدوج.

- غاز الأسيطيك هو غاز خابـ للاستعمال ولا نفجار ذو رائحة كريهة، وهو سام، ويتم الحصول عليه طريـه إماـنـهـ الماء إـلـىـ كـربـيدـ الـكـالـسيـوـمـ :



- هـنـاثـ الأـسـطـوـانـاتـ المـسـتـخـدـمـةـ بـ طـرـيـقـ الـلحـامـ بـ الأـكـسـيـكـ:

أسطوانة الأسيطيك	أسطوانة الأسيطيك
لونها أسود أو أزرقـ. الـأـسـطـوـانـةـ الـأـمـوـلـ بـ طـولـ ١٣ـ سـمـ. سـمـكـ الأـسـطـوـانـةـ ٧ـ ٩ـ سـمـ. تـعـبـ الأـسـطـوـانـةـ تـحـتـ حـنـظـ حـوـيـ مـرـفـعـ يـعـلـ إـلـيـ ١٥ـ سـمـ. ١٥ـ حـنـظـ جـوـيـ	١ـ لـونـهاـ يـتوـرـهـ مـنـ مـسـتقـاتـ الأـمـكـنـ الدـلـالـةـ عـلـىـ الـطـوـرـ. ٢ـ الـأـسـطـوـانـةـ الـأـفـقـ بـ طـولـ ١١ـ سـمـ. ٣ـ سـمـكـ الأـسـطـوـانـةـ ٤ـ ٥ـ سـمـ. ٤ـ طـنـقـ لـاـسـطـوـانـةـ ١٥ـ طـنـقـ حـوـيـ

- أنواع الدهب المستخدمة في عملية اللحام: ١ـ الـدـهـبـ الـمـتـعـادـلـ؛ الـلـهـبـ جـمـيعـ أـنـوـاـعـ الـفـوـلـادـ، وـهـوـ أـعـلـ الـأـنـوـاعـ.

٢ـ الـدـهـبـ الـمـؤـكـسـ؛ الـلـهـبـ النـحـاسـ الـأـسـفـرـ وـالـبـرـونـزـ.

٣ـ الـدـهـبـ الـمـكـرـبـ؛ الـلـهـبـ وـقـلـاتـ حـدـيدـ الرـهـرـ، وـالـسـيـكـلـ.

- أومناع الحماية:**
١. الونع الكروي أو المسطح (Flat)، ومميزاته: سهولة نفخ الحماية - إمكانية السحب بخط الحماية - سرعة الحماية - غير مناسب لعامل الحماية.
 ٢. الونع الجانبي أو الأفقي (Horizontal).
 ٣. الونع العمودي أو المقاومي (Vertical).
 ٤. الونع الرئيسي أو فوق الرأس (Over Head).

٦. نائياً: إجراءات ووسائل الأجهزة والسلامة العامة في مشغل الحماية:

٠ وسائل الوقاية الشخصية:

- ١) ارتداد ملابس حنفية أو قطنية لحماية الجسم.
- ٢) استخدام هريول للجلد لحماية الجسم.
- ٣) استخدام كموف جلدي ذات الأكمام المولدة لحماية الأيدي منه الشرر.
- ٤) استخدام قناع واقٍ لحماية الوجه والعينين منه الشرر والحرارة والأدخنة.
- ٥) ارتداد حذاء سلامه لحماية الأقدام.

٠ قواعد السلامة الخاصة بالعدم اليدوي:

- ١) استخدام العذر اليدوي المناسب للعمل المناسب.
- ٢) تجنب استعمال العذر اليدوي التالفة.
- ٣) تجنب وضع العذر اليدوي فوق المعدات والماكنات الكهربائية.

٠ قواعد السلامة العامة في موقع العمل:

- ١) تحديد مكان مناسب لكل شيء ووضعه في المكان المناسب.
- ٢) إزالة الماء والزيوت التي قد تؤدي إلى الانزلاق.
- ٣) تنظيف مكان العمل.
- ٤) التهوية في مكان العمل طبيعية وهيكلية.
- ٥) الإهتمام المناسب للعمل.

٠ الاحتياطات أثناء العمل:

- ١) إبعاد المواد التي تساعد على الاستطلاع منه مكان العمل.
- ٢) التأكد منه كافة التوصيات الكهربائية.
- ٣) إلزام الكامل بمعرفة تشغيل ماكينة الحماية.
- ٤) توفير معدات مكافحة الرائحة المناسبة قرب مكان الحماية الاستخدام الفوري في حالة حدوث حرائق.

٣. الثالث: العذر والأدوات المستخدمة في المسحول:

١. سطوانتي الأكسجيني والأسيلني.
٢. قطع معدنية (حديد فلسبي).
٣. أقطاب لحام (أسلاك).
٤. ملقط، وزراردة لحام.
٥. ازميل.
٦. مقاييس لحام.
٧. فرشاة سلكية.
٨. شاكوش لحام.
٩. حومن ماء لتبريد القطع بعد اللحام.


٤. رابعاً: العمليات العملية في مسحول اللحام:

(١) التمرين الأول: اللحام باستخدام القوس الكهربائي.

الخطوات:

١. تُنخلط الماء المقطرة المعدنية ذات الأبعاد $(15 \times 6 \times 1)$ ملم ورسم خطوط علىها لتسهيل حمل خطيتها مستخدمة من اللحام عليها.
٢. نُشنق ماكينة اللحام وتُفصل قطبها الموجب بالأزرار وقطبها السالب بالمقابض.
٣. نمسك سلك اللحام بالمقابض، ونضع المقطرة المعدنية المقطرة على الطاولة، وبدأ عملية اللحام بتفريغ السلاك من المقطرة أو حركته علىها لتكوين السرارة.
٤. نمر قطب اللحام على المقطرة بشكل مستقيم وبحركة بطيئة بزاوية 45° تقريباً، ويكون بعد ذلك المقطرة بقدر قطر القطب وهو ١٢ ملم.

٥. تبريد قطعة العمل بمسكها بالملقط ووضعها في الماء حتى تبرد، ثم وضعيها على الملزمة لتنظيفها باستخدام الشاكوش والازميل ثم جدها بالفرشاة السلكية لإزالة الشوائب.




* اتبع ليداية ورهاية حرط اللحام.

(٢) التمرين الثاني: اللحام بالأكسجين وأسيلني.

الخطوات:

١. رسم خطوط على قطعة العمل لتسهيل اللحام كما في التمرين الأول.
٢. فتح سطوانتي الأكسجيني والأسيلني ليمكنه بريع دورك، ثم نُشنق الغاز المنبعث له العتم ثم حتى تحصل على اللهب المتعادل الذي له أعلى درجة حرارة.
٣. نُحمّي قطعة العمل بتمرير اللهب عليها قبل أن يبدأ باللحام ثم نُترك اللهب على نقطته محبطة حتى تتكون بركة الانفجار (نقطة تجمع المادة المنبعثة) ونضع عليها قطب اللحام الذي يمسك باليد اليسرى ويزاويه 60° تقريباً.



٤. نمر قطب اللحام بمسك مستقيم على قطعة العمل وبحركة بطيئة وبعد الانتهاء منه اللحام نبرد المقطرة وننظفها بالفرشاة السلكية.

الاسم: بشار عبد العارف العقابي (مشغل الكهرباء) رقم الجامعي: 1440224

١. أولاً: احتياطات الأمان والسلامة في المشغل:

١. التأكد من فصل التيار الكهربائي قبل البدء في العمل، ووضع لوحه تدل على عدم التشغيل، مثل: خطر أو منوع التشغيل.
٢. العمل بعده أدوات عازلة للتيار الكهربائي.
٣. ارتداء ملابس مطاطي عازل للكهرباء، والتأكد منه جهاز البيدرو من الماء تفادياً للخدمات الكهربائية، ونزع أي قطعة معدنية منه كالمواطن والأسوار والساعات.
٤. التأكده توصيل خط التفريغ الأرضي إلى الدارة قبل تشغيلها.
٥. استخدام المكثف (Fuse) أو القاطع الآوتوماتيكي (Circuit Breaker) المناسب لجمل الدارك.
٦. التأكده شد برايجي التوصيل الموجود على القطع الكهربائية لمنع سقوط ارتخاء في الوسائل.

* يجب على المتدرب مراعاة الأمور التالية في مشغل الكهرباء:

١. عدم تشغيل أي مصدر للتيار على أي تمرير إلا بإذنه من المشرف المختص.
٢. على المتدرب فعل جميع التمديدات والوصلات الكهربائية للamarieh عند الإنبعاث.
٣. على المتدرب الإلتزام بملابس العمل الخاصة بالمشغل طوال تواجده فيه.

٢. الأدوات والعدد المستخدمة في المشغل:

١. الأسلامك؛ وهي عبارة عن سعيرات نحاسية مختلفة يمارد عازلة بلاستيكية.
٢. عزازية الأسلامك؛ وستستخدم لإزالة العازل اللاستيكى عن مقدمة السلك الكهربائي المراد وصلة إلى نقاط التوصيل في الدارة.
٣. زراديّة عاريّة؛ وستستخدم لشد أو ربط الأسلامك بمحضها مع بعضها عند التوصيل.
٤. مجموعه فحكات؛ وتكون ممزولة منها المفتاح العادي على شكل (-) والمفتاح المضيق على شكل (+).

٥. قطاعة الأسلامك؛ وستستخدم لقطع الأسلامك الكهربائية.

٦. مفتاح المختبر (Tester)؛ ويكون مفرداً كلباً باستثناء رأسه الأمامي الذي يستخدم المفتاح، ويكون يساعله مسباخ يتوجه عند لمسه المفتاح ل مصدر قوليته.

٧. المفاتيح الكهربائية؛ وهي عبارة عن نقاط توصيل وفصل الدارة الكهربائية عن مصدر التيار منها المفتاح الأحادي ، والدرج (الدركتيون).

٨. المسباع الكهربائي؛ ويتكون منه ملأ فرحاً ملائقي وتحليل ترجسته وتحاليل لفظي وقاعدك لأسسية.

٩. فرشاة هبيرة؛ لتنظيف المكان.

١٠. أنابيب بلاستيكية؛ لتمرير الأسلامك منه حلالمها.

١١. الاصناف البلاستيكية؛ ويسخدم لعزل الأسلامك بعد تحريرها وتوصيلها.

٣. ناتئ التمارين العملية في مشروع الكهرباء:

(١) التمارين الأولي: إثارة مسباع (ترجستان) منه مكان واحد مع توصيل تغذية لإبريز هؤلئه

الخطوات:

المرحلة الأولى: (التمرين):

١. نقوم بأخذ ثلاثة أسلامك (تأريضاً، حامي، بارد) ونحرس أحراوفها باستعمال حرارة الأسلامك ويجمع أحراوفها معاً باستعمال اليد أو الكمامشة ونشتري الطرف المكورة منه الأسلامك الثلاثة على شكل الخطاف (F).

٢. منه حلبة الإبريز ندخل الخطاف باتجاه حلبة التجميج خلال الأنابيب (بلاستيكية).

٣. نأخذ سلكيه (حامي ورائع)، وهو على المفتاح ثم عزل الأسلامك بإتجاه حلبة التجميج

٤. نأخذ سلك عازل ثم نجمع مع السلك الرابع منه على المفتاح (بعد فك الخطاف) ثم نقوم بعمل خطاف آخر ونمدده باتجاه المسباع.

٥. نقوم بأخذ مجموعة أخرى منه ثلاثة أسلامك كما في الخطوة الأولى ولكنها سارية منه الحلبة باتجاه القاطع.

المرحلة الثانية: (التوصيل):

٦. نقوم بتجميع الأسلامك ذات اللون الواحد داعزاً حلبة التجميج بعد تحريرتها ثم نقوم بسددها باستعمال الكمامشة ونتأكد منه عزل كل مجموعة

أسلامك معاً باستعمال الاصناف البلاستيكية.

٧. توصيل أسلامك على المفتاح بالفتح الأحادي

وأسلامك على الإبريز بالإبريز وأسلامك حلبة

المسباع مع مسباع ترجسته ونتأكد منه شد

براغي التوصيل جيداً.


المرحلة الثالثة: (توصيل القاطع):

نقوم بتوصيل السلك (حامي) مع القاطع، والسلك

البارد (Neutral) مع نقطه التوصيل، وسلك التأريض

مع نقطه الأرض (Earth) ثم نرفع القاطع ونتأكد

أن الدارك تعمل جيداً.




(٢) التمرين الثاني : إثارة مهياج من مكابينه

الخطوات :

١. نأخذ سلكي توصيل وسلك حامي ، ونقوم بجمعهم معًا على شكل الخطاف كما في التمرين الأول ، ثم من عليه مفتاح درج الأول نمرر الأسلام عبر الأنابيب البلاستيكية باباً به عليه التجميع .
 ٢. نأخذ سلكين (أحداً ثالث ، وسلك توصيل) ونجمعهم معًا ثم ندخلهم من عليه المعبأج بباباً به عليه التجميع .
 ٣. نقوم بجمع ثلاثة أسلاك توصيل وندخلهم من عليه مفتاح درج الثاني بباباً به عليه التجميع .
 ٤. نقوم بتجزئة مقدمة الأسلام الكهربائية ليتم توصيلها بالعناصر الكهربائية ومحضر الطاقة والمعبأج .
 ٥. نقوم بتوسيع سلك التوصيل الذي يدخل في القطب (١) من مفتاح الدرج الأول مع تغيره الذي يدخل في القطب (٢) مفتاح الدرج الثاني وكذلك نفعل مع أسلاك التوصيل الدائنة في القطب (١) .
 ٦. نقوم بتوسيع السلك **(مامي)** الداخلي في القطب (٢) منه إحدى مفاتيحي الدرج مع أحد فطبي المعبأج .
 ٧. ونقوم بتوسيع السلك **(مامي)** الداخلي في القطب (٢) من مفتاح الدرج الآخر مع السلك **(مامي)** المرتبط مع الماء .
 ٨. نقوم بوصل السلك النارد الداخلي في إحدى طبيعتي المعبأج مع السلك الآخر المرتبط بعدار الكهرباء *
- * ملاحظة :** في هذا التمرين قد تحتاج أسلاك طويلة نسبياً فنقوم بتوسيع السلك بتجزئته وربطه بسلك آخر يزيد من طوله بطريقة تحافظ على استقامة السلك ؛ أي يلف الأسلام السلكية على بعضها بشكل لوي ثم لفها بغاز بلاستيكي على الا يكون ذا سلك كبير حتى لا يؤثر ويعيق عملية تمديد الأسلام في الأنابيب .

الشكل (٢) : إثارة مهياج من مكابينه



* يجب مراعاة الملاحظات التالية عند تنفيذ الممرتين الأول والثاني:

١. عند ربط الأسلك يجب تعرية الأطراف كما يلي :

أ. فحص الحرارة على سلك السلك وقطع المادة العازلة ثم سجها.

ب. يجب أنه يحافظ على الأسلك التفاسية داخل العازل منه القطع.

٢. لتوسيع طرف سلكيه بعد تعريتها ناف الأسلك على بعضها ثم تغلفها بلاستيكي عازل مع الشد حتى لا تترافق مستقبلاً وتقطع الدار.

٣. عند ربط الأسلك بال نقاط العازلة سواء كانت بامتداد أو بالعداد أو بالأباريز أو بالعماض فيجب مراعاته : أ. عدم ظهور أي أسلك تفاسية من نقاط التوصيل


ب. عدم الشد على العازل التكميلي.

٤. من الأفضل إعطاء كل خط من الخطوط لوناً محدداً حتى لا يحدث لبس عند ربط الأسلك في نقطة التوسيع، وحتى يعرف منه يريد التعديل أو زياده حمل الخط على كل منها بسهولة ويسير ومنه المتعارف عليه أنَّ :

• الخط الماهي (Line) يأخذ اللون الأحمر.

• الخط البارد (Neutron) يأخذ اللون الأسود أو الأزرق.

• الخط الأرضي (Earth) يأخذ اللون الأخضر.



أولاً: إجراءات وسائل السلامة العامة في المشغل:

إ ارتداء المريل الواقي، والأغذية المناسبة الواقية، وقفارات حازلة لمنع حدوث إهابات حراء لمس الرايسن وعند حملية الحلا.

كـ المرض على عد وجود أحذاف ساقية في ملابس العمل وعد ارتداء الكواكب أو ربطات العنف.

ثـ عدم استخدام اليدين في إزالة الرايسن أو في إزالة بقایا اللحام وعدم حملة المسورة من مكان التفريغ لأنها تترك ساخنة.

جـ يجب التعامل مع جهاز الماء الأنابيب البلاستيكية بجدية وحذر لارتفاع درجة حرارته أشلاء التسخين وكذلك التذر عند استخدام الماء اليدوي، وعدم الأيدي أو الأصابع على ماكينة التسخين الأخرى وهي تعمل.

دـ يجب تزويد الآلات والماكنات بموقف (Stopper) وعند تنظيفها يجب التأكد من إيقافها وفصل مصدر الطاقة.

ثانياً: التدفئة المركزية:

إـ العاية هنا التدفئة المركزية تأتي درجة الحرارة المناسبة لجسم الإنسان ليتمكن منه القيام بأعمال اليومية بشكل سليم، وهي عادةً ما تكون بين ٢٣ و٣٤°C.

مكونات نظام التدفئة المركزية:

١) الم Boiler (Boiler)، وهو الجهاز الذي يتم بداخله حملة حرق الوقود.

٢) الحارقة (Burner)، وتنقوم بإنتاج الحرارة داخل عربة الاحتراق في الم Boiler وتكون منه:

٣) المثلم الحراري. ٤) الصباغ (الفنوابط). ٥) المحول.

٦) مضخة الوقود. ٧) المحرك الكهربائي والموفرة.

٨) خزان السولار (Diesel).

٩) المسخنات الحرارية (Radiators).

١٠) خزان الماء (Extention Tank).


١١) المدخنة (Chimney).

١٢) المضخات (Pumps).

١٣) الترégulateur الحراري (Thermostat).

١٤) الأنابيب (Pipes).

Central Heating System



٦. تالثاً: التمديدات الصناعية:

• تكمن أهمية التمديدات بأنها هي التي تنقل الماء المستخدم في الدفقة المركزية وهذه هنا تحدد العلاقة بينهما، وتم عملية التمديدات تحت الأرض حيث تكون هناك أنابيب المياه الساخنة وأخرى للباردة.

أ. أنواع التمديدات: ١) التمديدات المعدنية.

٢) التمديدات البلاستيكية.

وُسْتَخدِمُ التمديدات البلاستيكية أكثر من المعدنية في تمديدات المباني (لسهولة النقل) ولأنه الماء الحراري في الأنابيب البلاستيكية أقل بكثير مما هو في المعدنية وهي أقل ثمناً وأفضل منه حيث **الظروف الصناعية**.

ب. التمرين العملي: قطع ولحام الأنابيب البلاستيكية (Thermo Pipes) الطول: 6 m.

ال قطر: 20mm , 25mm

ـ الدورات والعدد المستخدمة في التمرين:

١. متر قياس.
٢. قلم رصاص لتحديد الأطوال.
٣. مواسير بلاستيكية بطول 8.5 سم وقطر 2.5 ملم.
٤. مكينة لحام.
٥. كوة ٩.٩.
٦. قص حفاف مواسير بلاستيكية يدوياً.
٧. ملزمة للتثبيت.

ـ الخطوات:

إ. تجفف مواسير الشرومبايب وتحدر عليها باستخدام المتر وعلم الرصاص ، ثم تقوّى بثنيتها على الملوفة ونشد البراغي عليها.

ـ ج. تُستَخدِمُ مقص المواسير اليدوي حيث لفتح الفيل الدار على مكانه العدد وتفتح على المقص أكثر من هرّة حتى يتم فصلها براوية قائمة.

ـ د. نُشَخِّل مكينة اللحام وبعد وضعيتها على درجة الحرارة المناسبة نفتح قطعة الوهل البلاستيكية المراد توصيلها مع الأنابيب البلاستيكية في مكانها المناسب على المكثنة ، ولفتح الأنابيب في المراقبة المجهزة لها مع الانتظار هذه رمية كافية مع السد المستمر حتى يحدث انفجار جزئي للأنبوب في جميع نقاط الانفصال فيه قطعة الوهل والأنبوب (مع الحذر من الأجزاء المفتوحة).

ـ إ. نُخرج الأنبوب وقطعة الوهل مع مكينة اللحام ثم نصلهما مع السد المستمر والحفاظ عليها في الوهل العمودي.

ـ ج. نُحرر عملية اللحام مرة أخرى ل وهل الأنبوب الثاني مع قطعة الوهل (كوة ٩.٩) . انتظر الشكل أدناه

